

# **Velká laguna - Pasohlávky**

Aplikace PTP Plus a sledování vlivu na přírodní  
koupaliště

Rok 2020 duben až listopad

Zpracoval:

RNDr. Ing. Karel Wolf  
Bio & Eko poradenství  
Uherské Hradiště

RNDr. Ing. Karel Wolf  
Bio & Eko poradenství  
U Řeky 1492  
686 01 Uherské Hradiště  
IČ: 43445446 · tel.: +420 603 869 951

Spolupráce:

Pasohlávká rekreační, a.s., p. Tomáš Ingr  
Baktoma, spol. s r.o., Velká Bystřice, p. Jiří Tomášek

## **Úvod do problematiky**

Na základě provedených prací na Slovensku, vodní nádrž Prusy, Štrbské pleso, došlo k dohodě s vedením rekreačního areálu Merkur, že na Velké laguně (dále laguna), katastr obce Pasohlávky, umístěně v areálu Autokempu Merkur, aplikujeme bioenzymatický prostředek PTP Plus od firmy Baktoma, spol. s r.o., Velká Bystřice (dále jen PTP). Cílem bylo zjištění vlivu PTP na stav vody v laguně a na úbytek organické hmoty na dně.

Aby bylo možno toto sledování provést, a hlavně aplikovat PTP, byl požádán Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, o vydání stanoviska k našemu záměru. Toto stanovisko citovaného úřadu bylo kladné a podmínky povolení byly stanoveny rozhodnutím č.j. JMK60854/2019. Vlastní sledování bylo zahájeno první aplikací PTP v dubnu 2020.

## **Technické provedení a stanovení sledovacích bodů**

Jako základní dokument byla vypracována tabulka termínů aplikací jednotlivých dávek PTP do vodního prostředí (příloha 1). Před zahájením vlastních aplikačních prací byly stanoveny body, ve kterých byl měřena hladina sedimentu proti vrcholu zakotvené tyče (vrchol nad hladinou). Body byly zaměřeny a jsou zobrazeny na mapce (příloha 2).

### **Zaměření bodů a místopis**

#### **Bod 1**

Souřadnice: 48,8997739° N, 16,5742631° E

Hloubka vody: 66 cm

Okolí: Bod byl umístěn v prostoru skluzavky na východním konci severní pláže. U břehu je porost rákosu.

#### **Bod 2**

Souřadnice: 48,8975522° N, 16,5756147° E

Hloubka vody: 108 cm

Hloubka vody: 108 cm

Okolí: Bod byl umístěn u jižního břehu laguny, zhruba 5 m od břehu u travnaté plochy, pobřežní čára je zarostlá vrstvou rákosu o šířce až 1,5 m

### Bod 3

Souřadnice: 48,8963341° N, 16,5696389° E

Hloubka vody: 72 cm

Okolí: Bod byl umístěn u jižního okraje západní pláže. Směrem na východ je porost rákosu a směrem západním začíná pláž.


### Bod 4

Souřadnice: 48,8981589° N, 16,5689414° E

Hloubka vody: 78 cm

Okolí: Bod byl umístěn u severovýchodního okraje pláže, cca 10 m od můstku lanovky. Břeh byl bez porostu, travnatý.

Pro orientaci uvádím níže mapku s plochami (vyznačeno šrafováním), které byly ošetřovány biomateriélem PTP.



Katastrální mapa laguny – šrafované plochy byly ošetřeny PTP Plus

## Měření úbytků sedimentu

Sledování úbytků sedimentu pomocí tyčí je relativní. Není známo celkové množství sedimentu v celé laguně a ani jeho rozložení v ploše dna. Body byly vtipovány podle zkušebních vzorků mocnosti sedimentu a určeny jako reprezentativní u pláží a v prostoru břehu s porostem rákosu. Vlastním cílem celé práce bylo zjistit, zda lze pláže zbavit organické složky sedimentu.

Vlastní měření úbytků sedimentů na dně u jednotlivých bodů bylo provedeno pomocí tyčí, které byly zaraženy do dna. Celková délka tyčí byla 240 cm a měřila se vzdálenost mezi vrcholem tyče a úrovní sedimentu. Vždy rozdíl mezi sousedními měřenými byl úbytek sedimentu v daném období. Součet všech úbytků za období od dubna do října reprezentuje orientační změnu mocnosti sedimentu v daných bodech (příloha 3) a představuje průměr zmenšení vrstvy sedimentu o zhruba 16,5 cm/m<sup>2</sup>, na 1 ha je to 1650 m<sup>3</sup> a **na celou lagunu o rozloze 16 ha je to 26400 m<sup>3</sup>. Pro představu je to 2640 nákladních Tater.**

Vlastní cíl, pokud možno zbavit pláže organické složky dna byl splněn, viz bod 1 a bod 4 kdy poslední rozdíl mezi měřenými byl 0, tj. pláže byly prakticky bez organiky. Fyzickou kontrolou pláží bylo potvrzeno, že organika byla prakticky odstraněna.

Pro orientaci pak příloha 4 ukazuje na fotografii tyče připravené k umístění do zaměřených bodů a na další tyč umístěnou v prostoru laguny (zde bod 2). Původním záměrem bylo provést sonarové měření v zaměřených liniích, ale pro velkou finanční náročnost (podle zkušeností ze Slovenska asi 1200 €/ha) od této metody bylo upuštěno.

## Měření parametrů vody laguny před každou aplikací dávky

Jako podpůrné sledování stavu laguny bylo vždy před započetím aplikace jednotlivých dávek podle rozpisu (viz příloha 1) provedeno měření v trvání zhruba 60 min. Byl použit přístroj GRYF výr. číslo 929317 ve funkci datalogeru, Aplikační program XBM a kombinovaná sonda se 4-mi elektrodami.



Kombinovaný přístroj Gryf

Pro kontrolu stavu vodního prostředí byly měřeny tyto parametry:

pH

ORP (oxidačně redukční potenciál)

O<sub>2</sub> (množství rozpuštěného kyslíku n mg/l)

$\sigma$  (vodivost  $\mu\text{S}/\text{m}$ )

T (teplota  $^{\circ}\text{C}$ )

Všechny naměřené parametry jsou v příloze 5. Pro jednoduché posouzení stavu vody přírodního koupaliště jsou v příloze 6 dokumentovány průběhy jednotlivých měřených parametrů oproti teplotě vody a to proto, že společný graf všech parametrů je nepřehledný

Dále uvádím naměřené hodnoty výše uvedených parametrů od konce základní aplikace PTP, tj. po 16. červnu 2020 (příloha 7). Celé období je z pohledu naměřených dat stabilní. To ukazuje na jistý přínos PTP na stabilitu vody po celé koupací období.

## Autorizované odběry vzorků – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Na základě požadavku vyjádřeném v rozhodnutí Odboru životního prostředí JMK č.j. JMK60854/2019, byly zajištěny odběry vzorků vody pro laboratorní vyšetření.

Vzorky byly odebírány v okolí bodů daných souřadnicemi:

48,8972031 N, 16,5704481 E

48,8984514 N, 16,5738681 E

dále

48,4971164 N, 16,5622608 E

48,8975183 N, 16,5712633 E

48,8981594 N, 16,5731753 E

48,8987922 N, 16,5747228 E

Vzorky byly odebírány pracovníky výše uvedené laboratoře a v jejich režii přepravovány do laboratoří v Ostravě.

Protokoly o laboratorních zkouškách jsou v příloze 8. Všechna vyšetření na kvalitu vody ukazují, že kvalita vody přírodního koupaliště je vhodná ke koupání a aplikace PTP nemá na kvalitu negativní vliv.

## Posouzení shromážděných informací a závěr.

Důvodem k realizaci zde popsaného projektu bylo hlavně zlepšení kvality vody v přírodním koupališti. Všechny zjištěné hodnoty sledovaných parametrů prokazují, že aplikace PTP v žádném případě neovlivnila kvalitu vody v negativním smyslu. Přínos se projevil objektivním snížením objemu organické složky sedimentu a v prostoru pláží se prakticky nevyskytovala.

Požadované sledování mikrocistinu-LR ukázalo, že jeho množství bylo v rozmezí od  $\leq 0,10 \mu\text{g/l}$  v květnu 2020, přes max.hodnotu  $1,45 \mu\text{g/l}$  v srpnu 2020, po  $0,26 \mu\text{g/l}$  v září 2020 a ukazují na dobrou kvalitu vody v koupališti.

Je potřeba zde ještě zmínit specifický průběh koupací sezóny 2020. Zatížení přírodního koupaliště bylo enormní, a to se projevilo tím, že vodní prostředí bylo velmi silně kontaminováno opalovacími prostředka, protože oproti předchozím sezónám byla návštěvnost dvoj - až trojnásobná.

Ke kvalitě vody nepřispívá ani to, že koupaliště je současně rybářským revírem. Přesto, že byl vydán zákaz zakrmování, nebyl dodržován a ve svém důsledku nespotřebované krmivo zahnívalo a zhoršovalo situaci.

Závěrem je možno konstatovat, že projekt splnil účel, pro který byl určen, tj. snížení množství organické hmoty v sedimentu. Jednalo se o úbytek organické hmoty v sedimentu v objemu **asi 26400 m<sup>3</sup>** Aplikace PTP současně pomohla zvládnout mimořádně složitou situaci v letošním roce, danou extrémním zatížením vodního prostředí tím, že i ve vodním sloupci rozkládala opalovací prostředky vnesené do vodního prostředí.

Listopad 2020

RNDr. Ing. Karel Wolf

RNDr. Ing. Karel Wolf  
Eko & Bio poradenství  
U Reky 1492  
686 01 Uherské Hradiště  
IČ: 43445446 · tel.: +420 603 869 951

Přílohy:

- 1 Aplikace PTP Plus 2020 – skutečné termíny
- 2 Mapa bodů pro měření úbytků sedimentu
- 3 Tabulka naměřených hodnot úbytků sedimentu
- 4 Foto měřících tyčí a ukázka umístění
- 5 Tabulky naměřených hodnot parametrů vody z terénu
- 6 Grafy hodnot parametr – teplota vody
- 7 Graf parametrů z období po 16.6.2020
- 8 Protokoly o zkouškách – Zdravotní ústav Ostrava

Příloha 1


**Tabulka aplikace PTP Plus 2020 - skutečné termíny**

X	Postup:	Datum aplik.	skut. kg
1	první týden	29. duben 2020	10
2	druhý týden	6. květen 2020	8
3	třetí týden	13. květen 2020	7
4	čtvrtý týden	20. květen 2020	6
5	pátý týden	27. květen 2020	6
6	šestý týden	3. červen 2020	4
7	sedmý týden	16. červen 2020	4
8	pak měsíčně	viz zpráva	5
X	Množství kg/ha		(50)

V souladu s opatřeními kvůli covid 19 došlo k posunu první aplikace z 22.4.2020 o týden od 29.4 .2020

## Mapa bodů pro měření vrstvy sedimentu

Příloha 2



## Sledování úbytků sedimentu - Velká laguna 2020



Měsíc		Bod 1	Bod 2	Bod 3	Bod 4
Duben		175	142	151	153
Δ	3	4	3	2	
Květen		178	146	154	155
Δ	3	5	7	3	
Červen		183	152	161	158
Δ	3	5	7	4	
Červenec		187	157	168	162
Δ	2	5	5	1	
Srpen		189	162	173	163
Δ	1	2	4	0	
Září		190	162	177	163
Δ	0	-1	-2	0	
Říjen		190	161	175	163
Σ	12	20	24	10	

Všechny hodnoty jsou v cm

V případě bodu 2 a 3 došlo ke zvýšení hladiny sedimentu pravděpodobně spadem listí a rytmem rytí obsádky

Pokud budeme považovat průměr hodnot ze všech bodů za průměrný úbytek objemu sedimentu, pak celkové rozložené množství organické hmoty představuje na 16 ha laguny cca 26400 m<sup>3</sup>

Příloha 4



Pasohlávky Velká Laguna  
29.dubna 2020

Příloha 5 - 1

	11000401			11000402			11000403			11000404		
potad	pH [-]	U [mV]	t [°C]	ORP [mV]	t [°C]	O [mg/l]	O [%]	t [°C]	con[µS/cm]	r [O.cm]		
1	8,62	-135,8	17,5	268,8	17,5	10,2	107	17,6	1770	561		
2	8,63	-136,2	17,4	269,8	17,4	10,4	109	17,4	1780	560		
3	8,63	-136,7	17,4	271,9	17,4	10,5	110	17,4	1780	560		
4	8,64	-136,8	17,3	274,5	17,3	10,5	110	17,4	1780	560		
5	8,64	-136,9	17,3	276,5	17,3	10,5	110	17,4	1780	560		
6	8,64	-137	17,3	279,2	17,3	10,5	110	17,4	1780	559		
7	8,64	-137,1	17,3	280,9	17,3	10,5	110	17,4	1780	559		
8	8,64	-137,1	17,3	282,7	17,3	10,5	109	17,3	1780	559		
9	8,64	-137,1	17,3	284,4	17,3	10,5	109	17,3	1780	559		
10	8,64	-137,2	17,3	285,8	17,3	10,5	110	17,4	1780	558		
11	8,64	-137,1	17,2	287,9	17,2	10,6	111	17,3	1780	559		
12	8,65	-137,3	17,2	289,1	17,2	10,6	111	17,3	1780	559		
13	8,65	-137,4	17,2	290,8	17,2	10,5	110	17,4	1790	558		
14	8,67	-139	17,2	291,7	17,2	10,5	110	17,4	1790	558		
15	8,69	-140,1	17,3	292,8	17,3	10,6	111	17,4	1790	558		
16	8,69	-139,9	17,3	293,3	17,3	10,5	110	17,4	1790	557		
17	8,69	-139,7	17,3	295,3	17,3	10,5	110	17,4	1790	558		
18	8,68	-139	17,2	296,9	17,2	10,5	110	17,4	1780	558		
19	8,67	-138,8	17,2	297,6	17,2	10,6	111	17,4	1790	558		
20	8,68	-139,3	17,3	298,8	17,3	10,6	111	17,4	1790	558		
21	8,69	-139,6	17,2	299,7	17,2	10,7	112	17,4	1790	557		
22	8,7	-140,2	17,3	300,4	17,3	10,8	113	17,4	1790	558		
23	8,71	-140,8	17,3	301,2	17,3	10,7	112	17,4	1790	557		
24	8,73	-141,9	17,3	302	17,3	10,7	112	17,5	1790	558		
25	8,74	-142,9	17,3	302,2	17,3	10,8	113	17,5	1790	557		
26	8,75	-143,2	17,3	303,1	17,3	10,8	113	17,5	1790	557		
27	8,74	-142,9	17,3	303,8	17,3	10,8	113	17,5	1790	557		
28	8,73	-142,1	17,3	304,7	17,3	10,8	113	17,4	1790	557		
29	8,73	-142,1	17,3	305,3	17,3	10,8	113	17,4	1790	557		
30	8,73	-142	17,3	306,2	17,3	10,8	113	17,5	1790	557		
31	8,72	-141,7	17,3	307,5	17,3	10,8	113	17,5	1790	557		
32	8,72	-141,7	17,3	307,5	17,3	10,8	113	17,5	1790	557		
Φ	8,68		17,29	292,26		10,61			1785,63	558,19		

Pasohlávky Velká Laguna  
6.května 2020

Příloha 5 - 2

pořad.	pH [-]	11000401			11000402			11000403			11000404	
		U [mV]	t [°C]	ORP [mV]	t [°C]	O [mg/l]	O [%]	t [°C]	con $\mu$ S/cm]	r [0.cm]		
1	8,6	-134,7	16,2	200,2	16,2	7,65	78,1	16,3	1760		567	
2	8,62	-135,4	16,1	204,4	16,1	7,45	76	16,3	1760		567	
3	8,63	135,8	16,1	208,4	16,1	7,36	75	16,2	1760		566	
4	8,63	-136	16,1	211,8	16,1	7,53	76,7	16,2	1760		566	
5	8,63	-136,2	16,1	214,9	16,1	7,58	77,1	16,2	1760		566	
6	8,63	-136,2	16	217,3	16	7,52	76,5	16,2	1760		567	
7	8,64	-136,3	16	219,7	16	7,58	77,1	16,2	1760		566	
8	8,64	-136,5	16	221,1	16	7,38	75	16,1	1760		566	
9	8,64	-136,5	16	223,5	16	7,48	76,1	16,2	1760		566	
10	8,64	-136,7	16	225,1	16	7,36	74,8	16,1	1760		566	
11	8,64	-136,8	16	226,5	16	7,41	75,3	16,1	1760		566	
12	8,65	-137	16	228,5	16	7,45	75,8	16,2	1760		566	
13	8,65	-137,2	16	229,4	16	7,34	74,7	16,2	1760		566	
14	8,65	-137,2	16	231,1	16	7,44	75,8	16,2	1760		566	
15	8,65	-137,4	16	232,5	16	7,38	75,2	16,2	1760		566	
16	8,65	-137,5	16,1	233,7	16,1	7,43	75,7	16,2	1760		566	
17	8,66	-137,6	16,1	234,8	16,1	7,34	74,8	16,3	1760		566	
18	8,66	-137,5	16,1	235,9	16,1	7,53	76,8	16,3	1760		566	
19	8,66	-137,6	16,1	237,2	16,1	7,46	76,1	16,3	1760		565	
20	8,66	-137,8	16,1	237,8	16,1	7,4	75,4	16,3	1760		566	
21	8,66	-137,8	16,1	238,8	16,1	7,56	77,1	16,3	1760		566	
22	8,66	-137,9	16,1	239,1	16,1	7,45	76	16,3	1760		565	
23	8,66	-138	16,1	239,8	16,1	7,54	76,9	16,3	1760		565	
24	8,66	-138	16,1	240,6	16,1	7,41	75,6	16,3	1760		565	
25	8,67	-138,1	16,1	242,4	16,1	7,56	77,1	16,3	1760		565	
26	8,67	-138,1	16,1	243,4	16,1	7,59	77,4	16,3	1760		565	
27	8,67	-138,1	16,1	243,5	16,1	7,61	77,7	16,3	1760		565	
28	8,67	-138,2	16,1	244,1	16,1	7,45	76	16,3	1770		564	
29	8,67	-138,2	16,1	245,6	16,1	7,56	77,1	16,3	1760		565	
30	8,67	-138,2	16,1	246,4	16,1	7,51	76,6	16,3	1760		566	
31	8,67	-138,2	16,1	246,5	16,1	7,48	76,3	16,3	1760		565	
32	8,67	-138,2	16,1	246,5	16,1	7,48	76,3	16,3	1760		565	
$\Phi$	8,65		16,07	230,95		7,48			1760,31		565,72	

Pasohlávky Velká Laguna  
13.května 2020

Příloha 5 - 3

pořad	pH [-]	U [mV]	t [°C]	ORP [mV]	t [°C]	O [mg/l]	O [%]	t [°C]	concl[µS/cm]	r [O.cm]
1	8,53	-130,5	16,3	306,4	16,3	7,34	75,1	16,4	1680	592
2	8,54	-130,8	16,3	307	16,3	7,43	76	16,4	1820	549
3	8,54	-131	16,3	307,2	16,3	7,39	75,6	16,4	1820	548
4	8,54	-131	16,3	307,2	16,3	7,37	75,4	16,4	1820	548
5	8,54	-131,2	16,3	307,7	16,3	7,36	75,4	16,5	1820	548
6	8,54	-131,2	16,3	308,2	16,3	7,38	75,6	16,5	1820	547
7	8,55	-131,4	16,3	309,3	16,3	7,49	76,8	16,5	1820	548
8	8,55	-131,6	16,3	309,8	16,3	7,88	80,8	16,5	1820	548
9	8,56	-132	16,3	310,5	16,3	7,96	81,6	16,5	1820	548
10	8,56	-132,1	16,3	310,8	16,3	8	82	16,5	1820	548
11	8,56	-132,3	16,3	311,1	16,3	8,06	82,6	16,5	1820	548
12	8,57	-132,5	16,3	311,2	16,3	8,18	83,8	16,5	1820	548
13	8,57	-132,7	16,3	312	16,3	8,19	83,9	16,5	1820	547
14	8,57	-132,8	16,3	312,1	16,3	8,13	83,3	16,5	1820	548
15	8,58	-133	16,3	312,2	16,3	8,03	82,3	16,5	1820	548
16	8,58	-133	16,3	312,4	16,3	8,11	83,2	16,6	1820	548
17	8,58	-133,1	16,3	313,2	16,3	8,05	82,6	16,6	1820	548
18	8,59	-133,6	16,3	313,3	16,3	8,23	84,4	16,6	1820	547
19	8,59	-133,7	16,4	313,1	16,4	8,14	83,6	16,6	1820	548
20	8,59	-133,7	16,4	313,3	16,4	8,07	82,8	16,6	1820	547
21	8,59	-133,6	16,4	313,9	16,4	8,09	83,1	16,6	1820	547
22	8,59	-133,7	16,4	314	16,4	8,2	84,2	16,6	1820	547
23	8,59	-133,6	16,4	314,4	16,4	8,27	84,9	16,6	1820	547
24	8,59	-133,7	16,4	314,9	16,4	8,33	85,5	16,6	1820	547
25	8,59	-133,6	16,4	315,2	16,4	8,32	85,4	16,6	1820	548
26	8,58	-133,6	16,4	315,4	16,4	8,23	84,4	16,6	1820	548
27	8,58	-133,6	16,4	315,5	16,4	8,26	84,8	16,6	1820	547
28	8,58	-133,5	16,4	315,5	16,4	8,36	85,8	16,6	1820	548
29	8,58	-133,5	16,4	316,2	16,4	8,33	85,5	16,6	1820	548
30	8,58	-133,5	16,4	316,5	16,4	8,32	85,4	16,6	1820	548
31	8,58	-133,5	16,4	316,4	16,4	8,21	84,2	16,6	1820	547
32	8,58	-133,5	16,4	316,4	16,4	8,21	84,2	16,6	1820	547
Φ	8,57		16,34	312,26		8,00			1815,63	549,06

Pasohlávky Veltká Laguna  
20.května 2020

Příloha 5 - 4

pofad	pH [-]	11000401	11000402	11000403	11000404
		U [mV]	t [°C]	ORP [mV]	t [°C]
				O [mg/l]	O [%]
1	8,46	-126,8	18,5	264,1	18,5
2	8,46	-127,1	18,7	266,6	18,7
3	8,46	-127,4	18,8	269,8	18,8
4	8,46	-127,4	18,9	272,1	18,9
5	8,46	-127,3	18,9	274,8	18,9
6	8,47	-127,7	19	276,5	19
7	8,47	-127,7	19	277,7	19
8	8,46	-127,1	19	279,7	19
9	8,46	-127,3	19	281,3	19
10	8,47	-127,8	19,1	282,5	19,1
11	8,48	-128,1	19,1	283,5	19,1
12	8,48	-128,6	19,1	285	19,1
13	8,49	-129	19,1	286,8	19,1
14	8,49	-129,1	19,1	286,9	19,1
15	8,49	-129,1	19,1	288,4	19,1
16	8,49	-129	19,1	288,5	19,1
17	8,5	-129,3	19,1	289,2	19,1
18	8,5	-129,5	19,1	289,7	19,1
19	8,5	-129,7	19,1	291	19,1
20	8,51	-129,8	19,1	291,7	19,1
21	8,51	-130	19,1	292,7	19,1
22	8,51	-130,1	19,1	293	19,1
23	8,51	-130,1	19,2	293,1	19,2
24	8,51	-130,1	19,2	294,9	19,2
25	8,51	-130,2	19,2	294,9	19,2
26	8,52	-130,5	19,2	294,5	19,2
27	8,52	-130,6	19,2	295,1	19,2
28	8,52	-130,8	19,2	295,8	19,2
29	8,53	-131	19,2	297,1	19,2
30	8,53	-131,3	19,2	297,5	19,2
31	8,53	-131,4	19,2	297,6	19,2
32	8,53	-131,4	19,2	297,6	19,2
Φ	8,49		19,07	286,55	9,36

Pasohlávky Velká Laguna  
27.května 2020

Příloha 5 - 5

	11000401				11000402				11000403				11000404			
pořad	pH [-]	U [mV]	t [°C]		ORP [mV]	t [°C]		O [mg/l]	O [%]	t [°C]		con [µS/cm]	r [0.cm]			
1	8,35	-120,3	17,5		258,4	17,5		6,28	65,8	17,6		1590	628			
2	8,35	-120,3	17,4		261,1	17,4		6,14	64,3	17,5		1600	621			
3	8,35	-120,4	17,4		262,4	17,4		6,05	63,3	17,5		1610	620			
4	8,35	-120,5	17,4		264	17,4		6,04	63,2	17,5		1610	620			
5	8,35	-120,6	17,4		266,3	17,4		6,07	63,5	17,5		1610	619			
6	8,35	-120,7	17,4		267	17,4		5,91	61,8	17,5		1610	619			
7	8,36	-120,8	17,4		268,6	17,4		5,83	61	17,5		1610	619			
8	8,36	-120,9	17,4		270	17,4		5,79	60,6	17,5		1610	618			
9	8,36	-121	17,4		271,3	17,4		5,8	60,7	17,5		1610	618			
10	8,36	-121,2	17,4		272	17,4		5,8	60,8	17,6		1610	618			
11	8,37	-121,3	17,4		273,9	17,4		5,93	62,1	17,6		1610	618			
12	8,37	-121,4	17,4		274,3	17,4		5,92	62	17,6		1610	617			
13	8,37	-121,5	17,4		275,3	17,4		5,93	62,1	17,6		1610	617			
14	8,37	-121,6	17,4		275,9	17,4		5,92	62	17,6		1610	617			
15	8,37	-121,7	17,4		276,8	17,4		5,91	61,9	17,6		1610	617			
16	8,38	-121,9	17,4		277,2	17,4		5,9	61,9	17,6		1620	616			
17	8,38	-121,9	17,4		278,1	17,4		5,93	62,2	17,6		1610	617			
18	8,38	-122	17,5		278,6	17,5		5,91	62	17,6		1620	616			
19	8,38	-122,2	17,5		279,8	17,5		5,92	62,1	17,6		1620	617			
20	8,38	-122,3	17,5		279,8	17,5		5,93	62,2	17,6		1620	617			
21	8,38	-122,5	17,5		280,7	17,5		5,92	62,1	17,7		1620	616			
22	8,39	-122,5	17,5		281	17,5		5,94	62,4	17,7		1620	616			
23	8,39	-122,6	17,5		281,7	17,5		6,06	63,6	17,7		1620	616			
24	8,39	-122,6	17,5		282	17,5		6,01	63,1	17,7		1620	616			
25	8,39	-122,8	17,5		282,8	17,5		6	63	17,7		1620	616			
26	8,39	-122,9	17,5		282,9	17,5		6	63	17,7		1620	615			
27	8,4	-123,1	17,5		283,9	17,5		6,02	63,2	17,6		1620	615			
28	8,4	-123,1	17,5		283,9	17,5		6,03	63,3	17,6		1620	616			
29	8,4	-123,1	17,5		284,7	17,5		6,06	63,6	17,6		1620	615			
30	8,4	-123,2	17,5		284,6	17,5		6,06	63,6	17,6		1620	616			
31	8,4	-123,3	17,5		285	17,5		6,13	64,3	17,6		1620	616			
32	8,4	-123,3	17,5		285	17,5		6,13	64,3	17,6		1620	616			
Φ	8,38		17,45		275,91			5,98				1614,06	617,44			

Pasohlávky Velká Laguna  
2.června 2020

Příloha 5 - 6

	11000401			11000402			11000403			11000404		
pořad	pH [-]	U [mV]	t [°C]	ORP [mV]	t [°C]	O [mg/l]	O [%]	t [°C]	con[µS/cm]	r [0.cm]		
1	8,43	-125,5	18,5	280,6	18,5	1,0	107	18,5	1800	555		
2	8,43	-125,5	18,5	281,4	18,5	10,2	109	18,4	1800	555		
3	8,44	125,8	18,4	283,5	18,4	10,4	111	18,4	1800	554		
4	8,44	-126,1	18,4	283,8	18,4	10,3	110	18,4	1800	554		
5	8,45	-126,3	18,3	284,5	18,3	10,3	110	18,3	1800	554		
6	8,45	-126,3	18,3	285,7	18,3	10,2	109	18,3	1800	554		
7	8,45	-126,2	18,3	286,6	18,3	10,2	109	18,3	1800	554		
8	8,45	-126,1	18,3	288,5	18,3	10,2	108	18,3	1800	554		
9	8,44	-125,9	18,2	288,3	18,2	10	106	18,3	1800	554		
10	8,44	-125,9	18,2	289,2	18,2	9,9	105	18,3	1800	553		
11	8,44	-125,9	18,2	290,2	18,2	9,9	105	18,2	1800	553		
12	8,44	-126	18,1	291	18,1	9,8	104	18,2	1800	553		
13	8,45	-126,2	18,1	292,2	18,1	9,75	103,5	18,2	1800	552		
14	8,45	-126,4	18,1	291,9	18,1	9,83	104,3	18,2	1800	553		
15	8,46	-126,8	18,1	292,5	18,1	10,3	109	18,2	1800	553		
16	8,46	-127	18,1	293,1	18,1	10,3	109	18,2	1800	553		
17	8,46	-127,1	18,1	293,5	18,1	10,3	109	18,2	1800	552		
18	8,46	-127	18,1	294,5	18,1	10,1	107	18,2	1800	553		
19	8,46	-126,9	18,1	294,9	18,1	10,2	108	18,2	1800	553		
20	8,46	-127	18	295,1	18	10,1	107	18,2	1800	552		
21	8,46	-127,1	18	295,5	18	10,1	107	18,2	1800	553		
22	8,46	-126,8	18	295,9	18	10,1	107	18,2	1800	552		
23	8,45	-126,6	18	296,4	18	10	106	18,2	1800	553		
24	8,44	-126,1	18	297	18	9,71	103	18,2	1800	552		
25	8,44	-126	18	297,5	18	9,56	101,4	18,2	1800	553		
26	8,45	-126,2	18	297,8	18	9,62	102	18,2	1800	553		
27	8,44	-126	18	297,9	18	9,73	103,2	18,2	1800	552		
28	8,44	-126	18	298,3	18	9,44	100,1	18,2	1800	552		
29	8,44	-125,8	18	298,8	18	9,41	99,8	18,2	1800	552		
30	8,44	-125,9	18	299,6	18	9,45	100,2	18,2	1810	552		
31	8,44	-126	18	299,9	18	9,42	99,9	18,2	1800	552		
32	8,44	-126	18	299,9	18	9,42	99,9	18,2	1800	552		
Φ	8,45		18,14	292,36		9,95			1800,31	553,00		



Pasohlávky Velká Laguna  
16.června 2020

Příloha 5 - 7



	11000401	11000402	11000403	11000404
pořad pH [-]	U [mV]	t [°C]	ORP [mV]	t [°C]
	O [mg/l]	O [%]	t [°C]	con[µS/cm]
1	8,63	-137,9	21,8	183,1
2	8,64	-138,4	21,9	192,6
3	8,63	-138	21,9	199,7
4	8,62	-137,4	21,9	205,2
5	8,62	-137,1	22	209,8
6	8,61	-136,6	22	213,7
7	8,64	-138,4	22	217,6
8	8,64	-138,8	22	220,3
9	8,64	-138,7	22	223
10	8,64	-138,7	22	225,4
11	8,64	-138,7	22	227,8
12	8,64	-138,7	22	229,9
13	8,64	-138,6	22	231,9
14	8,65	-139	22	233,3
15	8,65	-139,1	22	234,9
16	8,65	-138,8	22,1	236,5
17	8,64	-138,4	22,1	238
18	8,63	-137,8	22,1	239,1
19	8,62	-137,2	22,1	240,3
20	8,62	-137,6	22,1	241,5
21	8,63	-137,9	22,1	242,6
22	8,63	-137,9	22,1	243,3
23	8,63	-137,7	22,1	244,6
24	8,62	-137,7	22,1	245,4
25	8,63	-137,8	22,1	246,4
26	8,65	-139,3	22,1	246,9
27	8,66	-139,4	22,1	248,1
28	8,65	-138,8	22,2	248,9
29	8,64	-138,3	22,2	249,5
30	8,63	-138,2	22,2	250,2
31	8,63	-138,2	22,2	250,7
32	8,63	-138,2	22,2	250,7
Φ	8,64		22,05	231,59
				8,76
				1780,00
				559,94

Příloha 6 - 1

**Průběhy naměřených veličin v závislosti na teplotě vody**




Příloha 6 – 2




(oprava – vodivost je v  $\mu\text{S}/\text{m}$ )

## Příloha 7

Parametry po aplikaci základ.dávek PTP





**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
**Centrum hygienických laboratoří**  
**Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005**  
**Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

**PROTOKOL č. 18100/2020**

**Zákazník :** Pasohlávká rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 10404  
**Příjem vzorku :** 21.4.2020 15:01  
**Vyšetření vzorku :** 21.4.2020 - 4.5.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09422/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09422/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

<b>Vzorek číslo:</b>	32913	<b>Čas odběru :</b>	12:55
<b>Datum odběru:</b>	21.4.2020		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávká rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8972031N, 16.5704481E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	<0,10	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	<0,08	mg/l	A	SOP OV 064	<sup>2</sup> -
BSK5	5,7	mg/l	A	SOP OV 005.01	<sup>2</sup> ±15%
dusičnanový dusík	1,0	mg/l	A	SOP OV 009.01	<sup>2</sup> ±8%
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007	<sup>2</sup> -
NL (105°C)	10	mg/l	A	SOP OV 025.01	<sup>2</sup> ±20%
pH	8,7	-	A	SOP OV 064.12	<sup>2</sup> ±0,2
rozpuštěný kyslík	9,3	mg/l	N	titračně	<sup>2</sup> -

**Poznámka k odběru :** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

**Poznámky k analýze :**

K filtrace vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

**Upřesnění SOP**

- |               |  |
|---------------|--|
| SOP OV 005.01 | (ČSN EN 1899-1; ČSN EN 1899-2)                 |
| SOP OV 007    | (ČSN EN ISO 6878)                              |
| SOP OV 009.01 | (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320) |
| SOP OV 025.01 | (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)                      |
| SOP OV 064.12 | (návody firmy Thermo Scientific)               |
| SOP OV 064    | (návody firmy Thermo Scientific)               |

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: A - akreditovaná zkouška, N - neakreditovaná zkouška, SA - subdodávka akreditovaná  
< výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reproducovat jinak než celý.

Uvedené rozšíření nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Kontroloval :** Simona Rysová

**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová

**Počet stran:** 2

**Dne:** 4.5.2020

Ing. Dagmar Recáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě****Centrum hygienických laboratoří****Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005****Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava****PROTOKOL č. 18101/2020**

**Zákazník :** Pasohlávská rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 10404  
**Příjem vzorku :** 21.4.2020 15:01  
**Vyšetření vzorku :** 21.4.2020 - 4.5.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09422/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09422/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>32914</b>	<b>Čas odběru :</b>	<b>13:10</b>
<b>Datum odběru:</b>	<b>21.4.2020</b>		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávská rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8984514N, 16.5738681E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

<b>Ukazatel</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Jednotka</b>	<b>TYP</b>	<b>Použitá metoda</b>	<b>Nejistota</b>
microcystin-LR	<0,10	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	<0,08	mg/l	A	SOP OV 064	2 -
BSK5	4,7	mg/l	A	SOP OV 005.01	2 ±15%
dusičnanový dusík	<1,0	mg/l	A	SOP OV 009.01	2 -
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007	2 -
NL (105°C)	13	mg/l	A	SOP OV 025.01	2 ±20%
pH	8,7	-	A	SOP OV 064.12	2 ±0,2
rozpuštěný kyslík	8,9	mg/l	N	titračně	2 -

**Poznámka k odběru :** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

**Poznámky k analýze :**

K filtrace vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

**Upřesnění SOP**

- SOP OV 005.01 (ČSN EN 1899-1; ČSN EN 1899-2)  
 SOP OV 007 (ČSN EN ISO 6878)  
 SOP OV 009.01 (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)  
 SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)  
 SOPOV 064.12 (návody firmy Thermo Scientific)  
 SOP OV 064 (návody firmy Thermo Scientific)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

(<sup>2</sup>) - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: A - akreditovaná zkouška, N - neakreditovaná zkouška, SA - subdodávka akreditovaná  
< výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšíření nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.


**Kontroloval :** Simona Rysová

**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová

**Počet stran:** 2

**Dne:** 4.5.2020

Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz





Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005  
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Příloha 8 - 3

## PROTOKOL č. 22250/2020

**Zákazník :** Pasohlávská rekreační s.r.o.  
Pasohlávky 1  
691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 11975  
**Příjem vzorku :** 11.5.2020 11:55  
**Vyšetření vzorku :** 11.5.2020 - 26.5.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>36977</b>	<b>Čas odběru :</b>	7:45
<b>Datum odběru:</b>	11.5.2020		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávská rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8971164N, 16.5692608E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	<0,10	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	0,29	mg/l	A	SOP OV 002	<sup>2</sup> ±10%
BSK5	4,9	mg/l	A	SOP OV 005.01	<sup>2</sup> ±15%
dusičnanový dusík	<1,1	mg/l	A	SOP OV 009.01	<sup>2</sup> -
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007	<sup>2</sup> -
NL (105°C)	10	mg/l	A	SOP OV 025.01	<sup>2</sup> ±20%
pH	8,3	-	A	SOP OV 033	<sup>2</sup> ±0,2
rozpuštěný kyslík	6,0	mg/l	N	titračně	<sup>2</sup> -

**Poznámka k odběru :** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

#### Poznámky k analýze :

K filtrace vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

#### Upřesnění SOP

- SOP OV 002 (ČSN ISO 7150-1)  
 SOP OV 005.01 (ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)  
 SOP OV 007 (ČSN EN ISO 6878)  
 SOP OV 009.01 (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)  
 SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)  
 SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

**Příloha 8 - 3**

Metody v sloupci TYP: A - akreditovaná zkouška, N - neakreditovaná zkouška, SA - subdodávka akreditovaná

&lt; výsledek pod mezi stanovitelností, &gt; výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.**Kontroloval :** Andrea Šachrová**Protokol vyhotobil:** Andrea Šachrová**Počet stran:** 2**Dne:** 27.5.2020Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
**Centrum hygienických laboratoří**  
**Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005**  
**Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

## PROTOKOL č. 22251/2020

**Zákazník :** Pasohlávká rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 11975  
**Příjem vzorku :** 11.5.2020 11:55  
**Vyšetření vzorku :** 11.5.2020 - 26.5.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>36978</b>	<b>Čas odběru :</b>	7:50
<b>Datum odběru:</b>	11.5.2020		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávká rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8975183N, 16.5712633E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	<0,10	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	0,28	mg/l	A	SOP OV 002 <sup>2</sup>	±10%
BSK <sub>5</sub>	4,7	mg/l	A	SOP OV 005.01 <sup>2</sup>	±15%
dusičnanový dusík	<1,1	mg/l	A	SOP OV 009.01 <sup>2</sup>	-
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007 <sup>2</sup>	-
NL (105°C)	<10	mg/l	A	SOP OV 025.01 <sup>2</sup>	-
pH	8,3	-	A	SOP OV 033 <sup>2</sup>	±0,2
rozpuštěný kyslík	5,4	mg/l	N	titračně <sup>2</sup>	-

**Poznámka k odběru :** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

#### Poznámky k analýze :

K filtrace vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

#### Upřesnění SOP

SOP OV 002	(ČSN ISO 7150-1)
SOP OV 005.01	(ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)
SOP OV 007	(ČSN EN ISO 6878)
SOP OV 009.01	(Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)
SOP OV 025.01	(ČSN EN 872, ČSN 75 7350)
SOP OV 033	(ČSN ISO 10523)

Metody v sloupci TYP: A - akreditovaná zkouška, N - neakreditovaná zkouška, SA - subdodávka akreditovaná

< výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Kontroloval :** Andrea Šachrová

**Protokol vyhotobil:** Andrea Šachrová

**Počet stran:** 2

**Dne:** 27.5.2020

Ing. Dagmar Pecáková

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě****Centrum hygienických laboratoří**

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

**Příloha 8 – 5****PROTOKOL č. 22252/2020****Zákazník :** Pasohlávská rekreační s.r.o.Pasohlávky 1  
691 22 Pasohlávky**Číslo zakázky :** 11975**Příjem vzorku :** 11.5.2020 11:55**Vyšetření vzorku :** 11.5.2020 - 26.5.2020**Číslo jednací :** ZU/09885/2020**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020**Spisový znak :** 2.0.4**Číslo objednávky :** OBJ2003

<b>Vzorek číslo:</b>	36979	<b>Čas odběru :</b>	7:55
<b>Datum odběru:</b>	11.5.2020		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávská rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8981594N, 16.5731753E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	<0,10	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	0,28	mg/l	A	SOP OV 002	<sup>2</sup> ±10%
BSK5	4,9	mg/l	A	SOP OV 005.01	<sup>2</sup> ±15%
dusičnanový dusík	<1,1	mg/l	A	SOP OV 009.01	<sup>2</sup> -
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007	<sup>2</sup> -
NL (105°C)	<10	mg/l	A	SOP OV 025.01	<sup>2</sup> -
pH	8,3	-	A	SOP OV 033	<sup>2</sup> ±0,2
rozpuštěný kyslík	5,7	mg/l	N	titračně	<sup>2</sup> -

**Poznámka k odběru :** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.**Poznámky k analýze :**

K filtrace vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

**Upřesnění SOP**

- SOP OV 002 (ČSN ISO 7150-1)  
SOP OV 005.01 (ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)  
SOP OV 007 (ČSN EN ISO 6878)  
SOP OV 009.01 (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)  
SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)  
SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

**Příloha 8 – 5**

Metody v sloupci TYP: A - akreditovaná zkouška, N - neakreditovaná zkouška, SA - subdodávka akreditovaná

&lt; výsledek pod mezi stanovitelností, &gt; výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.**Kontroloval :** Andrea Šachrová**Protokol vyhotobil:** Andrea Šachrová**Počet stran:** 2**Dne:** 27.5.2020Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
**Centrum hygienických laboratoří**  
**Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005**  
**Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

## PROTOKOL č. 22253/2020

**Zákazník :** Pasohlávská rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 11975  
**Příjem vzorku :** 11.5.2020 11:55  
**Vyšetření vzorku :** 11.5.2020 - 26.5.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>36980</b>	<b>Čas odběru :</b>	8:00
<b>Datum odběru:</b>	11.5.2020		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávská rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8987922N, 16.5747228E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	<0,10	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	0,31	mg/l	A	SOP OV 002 <sup>2</sup>	±10%
BSK5	5,1	mg/l	A	SOP OV 005.01 <sup>2</sup>	±15%
dusičnanový dusík	<1,1	mg/l	A	SOP OV 009.01 <sup>2</sup>	-
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007 <sup>2</sup>	-
NL (105°C)	<10	mg/l	A	SOP OV 025.01 <sup>2</sup>	-
pH	8,3	-	A	SOP OV 033 <sup>2</sup>	±0,2
rozpuštěný kyslík	5,6	mg/l	N	titračně	-

**Poznámka k odběru :** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

**Poznámky k analýze :**

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

**Upřesnění SOP**

SOP OV 002	(ČSN ISO 7150-1)
SOP OV 005.01	(ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)
SOP OV 007	(ČSN EN ISO 6878)
SOP OV 009.01	(Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)
SOP OV 025.01	(ČSN EN 872, ČSN 75 7350)
SOP OV 033	(ČSN ISO 10523)

(<sup>2)</sup>) - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: A - akreditovaná zkouška, N - neakreditovaná zkouška, SA - subdodávka akreditovaná

< výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Kontroloval :** Andrea Šachrová

**Protokol vyhotobil:** Andrea Šachrová

**Počet stran:** 2

**Dne:** 27.5.2020

Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Příloha 8 – 7

## PROTOKOL č. 25654/2020

**Zákazník :** Pasohlávská rekreační s.r.o.  
Pasohlávky 1  
691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 14721  
**Příjem vzorku :** 1.6.2020 11:52  
**Vyšetření vzorku :** 1.6.2020 - 8.6.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>44554</b>	<b>Čas odběru :</b> 8:20
<b>Datum odběru:</b>	1.6.2020	
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda	
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávská rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8971164N, 16.5692608E	
<b>Matrice:</b>	voda povrchová	
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam	
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)	
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek	
<b>Účel odběru:</b>	monitoring	
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l	

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	<0,10	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	0,50	mg/l	A	SOP OV 002	<sup>2</sup> ±10%
BSK5	3,9	mg/l	A	SOP OV 005.01	<sup>2</sup> ±15%
dusičnanový dusík	1,2	mg/l	A	SOP OV 009.01	<sup>2</sup> ±8%
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007	<sup>2</sup> -
NL (105°C)	10	mg/l	A	SOP OV 025.01	<sup>2</sup> ±20%
pH	8,5	-	A	SOP OV 033	<sup>2</sup> ±0,2
rozpuštěný kyslík	4,5	mg/l	N	titračně	<sup>2</sup> -

**Poznámka k odběru :** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

**Poznámky k analýze :**

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

**Upřesnění SOP**

- SOP OV 002 (ČSN ISO 7150-1)  
SOP OV 005.01 (ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)  
SOP OV 007 (ČSN EN ISO 6878)  
SOP OV 009.01 (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)  
SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)  
SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)

<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: A - akreditovaná zkouška, N - neakreditovaná zkouška, SA - subdodávka akreditovaná

< výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Kontroloval :** Simona Rysová

**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová

**Počet stran:** 2

**Dne:** 11.6.2020

Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



## **PROTOKOL č. 25657/2020**

**Zákazník :** Pasohlávká rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 14721  
**Příjem vzorku :** 1.6.2020 11:52  
**Vyšetření vzorku :** 1.6.2020 - 8.6.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>44555</b>	<b>Čas odběru :</b>	8:25
<b>Datum odběru:</b>	1.6.2020		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávká rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8975183N, 16.5712633E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

### **Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

<b>Ukazatel</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Jednotka</b>	<b>TYP</b>	<b>Použitá metoda</b>	<b>Nejistota</b>
microcystin-LR	<0,10	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	0,54	mg/l	A	SOP OV 002	<sup>2</sup> ±10%
BSK5	3,7	mg/l	A	SOP OV 005.01	<sup>2</sup> ±15%
dusičnanový dusík	1,1	mg/l	A	SOP OV 009.01	<sup>2</sup> ±8%
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007	<sup>2</sup> -
NL (105°C)	11	mg/l	A	SOP OV 025.01	<sup>2</sup> ±20%
pH	8,5	-	A	SOP OV 033	<sup>2</sup> ±0,2
rozpuštěný kyslík	4,3	mg/l	N	titračně	<sup>2</sup> -

**Poznámka k odběru :** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

**Poznámky k analýze :**

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

**Upřesnění SOP**

- SOP OV 002 (ČSN ISO 7150-1)  
 SOP OV 005.01 (ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)  
 SOP OV 007 (ČSN EN ISO 6878)  
 SOP OV 009.01 (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)  
 SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)  
 SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :****Příloha 8 – 8**<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: A - akreditovaná zkouška, N - neakreditovaná zkouška, SA - subdodávka akreditovaná

&lt; výsledek pod mezi stanovitelností, &gt; výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Kontroloval :** Simona Rysová**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová**Počet stran:** 2**Dne:** 11.6.2020Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



AB  
L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Příloha 8 – 9

## PROTOKOL č. 25661/2020

**Zákazník :** Pasohlávská rekreační s.r.o.

Pasohlávky 1

691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 14721

**Příjem vzorku :** 1.6.2020 11:52

**Vyšetření vzorku :** 1.6.2020 - 8.6.2020

**Číslo jednací :** ZU/09885/2020

**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020

**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>44556</b>	<b>Čas odběru :</b>	8:30
<b>Datum odběru:</b>	1.6.2020		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávská rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8981594N, 16.5731753E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	<0,10	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	0,49	mg/l	A	SOP OV 002 <sup>2</sup>	±10%
BSK5	4,6	mg/l	A	SOP OV 005.01 <sup>2</sup>	±15%
dusičnanový dusík	<1,0	mg/l	A	SOP OV 009.01 <sup>2</sup>	-
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007 <sup>2</sup>	-
NL (105°C)	13	mg/l	A	SOP OV 025.01 <sup>2</sup>	±20%
pH	8,3	-	A	SOP OV 033 <sup>2</sup>	±0,2
rozpuštěný kyslík	5,1	mg/l	N	titračně <sup>2</sup>	-

**Poznámka k odběru :** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

**Poznámky k analýze :**

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

#### Upřesnění SOP

SOP OV 002 (ČSN ISO 7150-1)

SOP OV 005.01 (ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)

SOP OV 007 (ČSN EN ISO 6878)

SOP OV 009.01 (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)

SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)

SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)

**Příloha 8 – 9**

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: A - akreditovaná zkouška, N - neakreditovaná zkouška, SA - subdodávka akreditovaná

< výsledek pod mezi stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Kontroloval :** Simona Rysová

**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová

**Počet stran:** 2

**Dne:** 11.6.2020

Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



## PROTOKOL č. 25663/2020

**Zákazník :** Pasohlávká rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 14721  
**Příjem vzorku :** 1.6.2020 11:52  
**Vyšetření vzorku :** 1.6.2020 - 9.6.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>44557</b>	<b>Čas odběru :</b>	8:35
<b>Datum odběru:</b>	1.6.2020		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávká rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8987922N, 16.5747228E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	<0,10	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	0,49	mg/l	A	SOP OV 002 <sup>2</sup>	±10%
BSK5	4,4	mg/l	A	SOP OV 005.01 <sup>2</sup>	±15%
dusičnanový dusík	1,2	mg/l	A	SOP OV 009.01 <sup>2</sup>	±8%
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007 <sup>2</sup>	-
NL (105°C)	14	mg/l	A	SOP OV 025.01 <sup>2</sup>	±20%
pH	8,3	-	A	SOP OV 033 <sup>2</sup>	±0,2
rozpuštěný kyslík	4,8	mg/l	N	titračně <sup>2</sup>	-

**Poznámka k odběru :** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

**Poznámky k analýze :**

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

**Upřesnění SOP**

SOP OV 002	(ČSN ISO 7150-1)
SOP OV 005.01	(ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)
SOP OV 007	(ČSN EN ISO 6878)
SOP OV 009.01	(Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)
SOP OV 025.01	(ČSN EN 872, ČSN 75 7350)
SOP OV 033	(ČSN ISO 10523)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

**Příloha 8 – 10**

Metody v sloupci TYP: A - akreditovaná zkouška, N - neakreditovaná zkouška, SA - subdodávka akreditovaná

&lt; výsledek pod mezi stanovitelností, &gt; výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.**Kontroloval :** Simona Rysová**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová**Počet stran:** 2**Dne:** 11.6.2020

Ing. Dagmar Pecáková

zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
**Centrum hygienických laboratoří**  
**Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018**  
**Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

## PROTOKOL č. 34345/2020

**Zákazník :** Pasohlávká rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 20363  
**Příjem vzorku :** 13.7.2020 12:36  
**Vyšetření vzorku :** 13.7.2020 - 21.7.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

Informace o vzorku		
<b>Vzorek číslo:</b>	<b>63034</b>	
<b>Datum odběru:</b>	13.7.2020	<b>Čas odběru:</b> 8:00
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda	
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávká rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8971164N, 16.5692608E	
<b>Matrice:</b>	voda povrchová	
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam	
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)	
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek	
<b>Účel odběru:</b>	monitoring	
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l	

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	1,00	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	<0,12	mg/l	A	SOP OV 002	-
BSK5	3,6	mg/l	A	SOP OV 005.01	15%
dusičnanový dusík	1,1	mg/l	A	SOP OV 009.01	8%
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007	-
NL (105°C)	21	mg/l	A	SOP OV 025.01	20%
pH	8,5	-	A	SOP OV 033	0,2
rozpuštěný kyslík	6,4	mg/l	N	titračně	-

**Poznámka k odběru:** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

#### Poznámky k analýze:

K filtrace vzorku pro stanovení nerozpustených látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

#### Upřesnění SOP

- SOP OV 002 (ČSN ISO 7150-1)
- SOP OV 005.01 (ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)
- SOP OV 007 (ČSN EN ISO 6878)
- SOP OV 009.01 (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)
- SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)
- SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště):**

<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupcí TYP: "A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace, "SA" zkouška v rozsahu akreditace subdodavatele

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenesе odpovědnost za tyto informace.

**Kontroloval:** Simona Rysová

**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová

**Počet stran:** 2

**Dne:** 21.7.2020

Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



konec protokolu



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
**Centrum hygienických laboratoří**  
**Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018**  
**Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

## PROTOKOL č. 34349/2020

**Zákazník :** Pasohlávká rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 20363  
**Příjem vzorku :** 13.7.2020 12:36  
**Vyšetření vzorku :** 13.7.2020 - 21.7.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

Informace o vzorku	
<b>Vzorek číslo:</b>	<b>63035</b>
<b>Datum odběru:</b>	13.7.2020
<b>Čas odběru:</b>	8:05
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávká rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8975183N, 16.5712633E
<b>Matrice:</b>	voda povrchová
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek
<b>Účel odběru:</b>	monitoring
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	<0,10	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	<0,12	mg/l	A	SOP OV 002	-
BSK5	3,7	mg/l	A	SOP OV 005.01	15%
dusičnanový dusík	1,0	mg/l	A	SOP OV 009.01	8%
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007	-
NL (105°C)	12	mg/l	A	SOP OV 025.01	20%
pH	8,5	-	A	SOP OV 033	0,2
rozpuštěný kyslík	6,0	mg/l	N	titračně	-

**Poznámka k odběru:** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

#### Poznámky k analýze:

K filtrace vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

#### Upřesnění SOP

- |               |  |
|---------------|--|
| SOP OV 002    | (ČSN ISO 7150-1)                               |
| SOP OV 005.01 | (ČSN EN ISO 5815-1, ČSN EN 1899-2)             |
| SOP OV 007    | (ČSN EN ISO 6878)                              |
| SOP OV 009.01 | (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320) |
| SOP OV 025.01 | (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)                      |
| SOP OV 033    | (ČSN ISO 10523)                                |

**Místo provedení zkoušky (pracoviště):**

<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace, "SA" zkouška v rozsahu akreditace subdodavatele

< výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fazu odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině

spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenesе odpovědnost za tyto informace.

**Kontroloval:** Simona Rysová

**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová

**Počet stran:** 2

**Dne:** 21.7.2020

Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



konec protokolu



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
**Centrum hygienických laboratoří**  
**Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018**  
**Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

## PROTOKOL č. 34351/2020

**Zákazník :** Pasohlávská rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 20363  
**Příjem vzorku :** 13.7.2020 12:36  
**Vyšetření vzorku :** 13.7.2020 - 21.7.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

<b>Informace o vzorku</b>	
<b>Vzorek číslo:</b>	<b>63036</b>
<b>Datum odběru:</b>	13.7.2020 <b>Čas odběru:</b> 8:10
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávská rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8981594N, 16.5731753E
<b>Matrice:</b>	voda povrchová
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek
<b>Účel odběru:</b>	monitoring
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

<b>Ukazatel</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Jednotka</b>	<b>TYP</b>	<b>Použitá metoda</b>	<b>Nejistota</b>
microcystin-LR	1,30	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	<0,12	mg/l	A	SOP OV 002	-
BSK5	4,0	mg/l	A	SOP OV 005.01	15%
dusičnanový dusík	1,1	mg/l	A	SOP OV 009.01	8%
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007	-
NL (105°C)	10	mg/l	A	SOP OV 025.01	20%
pH	8,4	-	A	SOP OV 033	0,2
rozpuštěný kyslík	5,8	mg/l	N	titračně	-

**Poznámka k odběru:** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

#### Poznámky k analýze:

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

#### Upřesnění SOP

- SOP OV 002 (ČSN ISO 7150-1)
- SOP OV 005.01 (ČSN EN ISO 5815-1, ČSN EN 1899-2)
- SOP OV 007 (ČSN EN ISO 6878)
- SOP OV 009.01 (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)
- SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)
- SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště):**

<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace, "SA" zkouška v rozsahu akreditace subdodavatele < výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenesе odpovědnost za tyto informace.

**Kontroloval:** Simona Rysová

**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová

**Počet stran:** 2

**Dne:** 21.7.2020

Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



konec protokolu



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
**Centrum hygienických laboratoří**  
**Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018**  
**Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

## PROTOKOL č. 34352/2020

**Zákazník :** Pasohlávká rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 20363  
**Příjem vzorku :** 13.7.2020 12:36  
**Výsetření vzorku :** 13.7.2020 - 21.7.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

### Informace o vzorku

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>63037</b>	<b>Čas odběru:</b>	8:15
<b>Datum odběru:</b>	13.7.2020		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávká rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8987922N, 16.5747228E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	0,89	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	<0,12	mg/l	A	SOP OV 002	-
BSK5	4,0	mg/l	A	SOP OV 005.01	15%
dusičnanový dusík	1,1	mg/l	A	SOP OV 009.01	8%
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007	-
NL (105°C)	12	mg/l	A	SOP OV 025.01	20%
pH	8,5	-	A	SOP OV 033	0,2
rozpuštěný kyslík	6,1	mg/l	N	titračně	-

**Poznámka k odběru:** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

#### Poznámky k analýze:

K filtrace vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

#### Upřesnění SOP

- SOP OV 002 (ČSN ISO 7150-1)
- SOP OV 005.01 (ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)
- SOP OV 007 (ČSN EN ISO 6878)
- SOP OV 009.01 (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)
- SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)
- SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště):**

<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace, "SA" zkouška v rozsahu akreditace subdodavatele  
< výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšíření nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenese odpovědnost za tyto informace.

**Kontroloval:** Simona Rysová

**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová

**Počet stran:** 2

**Dne:** 21.7.2020

Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



konec protokolu



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
**Centrum hygienických laboratoří**  
**Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018**  
**Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

Příloha 8 – 15

## PROTOKOL č. 39616/2020

**Zákazník :** Pasohlávká rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 23725  
**Příjem vzorku :** 10.8.2020 12:30  
**Vyšetření vzorku :** 10.8.2020 - 18.8.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

### Informace o vzorku

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>74777</b>	<b>Čas odběru:</b>	8:10
<b>Datum odběru:</b>	10.8.2020		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávká rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8971164N, 16.5692608E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	1,04	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	<0,12	mg/l	A	SOP OV 002 <sup>2</sup>	-
BSK5	6,4	mg/l	A	SOP OV 005.01 <sup>2</sup>	15%
dusičnanový dusík	<1,1	mg/l	A	SOP OV 009.01 <sup>2</sup>	-
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007 <sup>2</sup>	-
NL (105°C)	32	mg/l	A	SOP OV 025.01 <sup>2</sup>	20%
pH	8,6	-	A	SOP OV 033 <sup>2</sup>	0,2
rozpuštěný kyslík	11,4	mg/l	N	titračně <sup>2</sup>	-

**Poznámka k odběru:** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

#### Poznámky k analýze:

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpustených látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

#### Upřesnění SOP

- |               |  |
|---------------|--|
| SOP OV 002    | (ČSN ISO 7150-1)                               |
| SOP OV 005.01 | (ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)             |
| SOP OV 007    | (ČSN EN ISO 6878)                              |
| SOP OV 009.01 | (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320) |
| SOP OV 025.01 | (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)                      |
| SOP OV 033    | (ČSN ISO 10523)                                |

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace, "SA" zkouška v rozsahu akreditace subdodavatele  
< výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenesе odpovědnost za tyto informace.

**Kontroloval:** Simona Rysová**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová**Počet stran:** 2**Dne:** 19.8.2020

Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



konec protokolu

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě****Centrum hygienických laboratoří****Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018****Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava****PROTOKOL č. 39617/2020****Zákazník :** Pasohlávská rekreační s.r.o.

Pasohlávky 1

691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 23725**Příjem vzorku :** 10.8.2020 12:30**Vyšetření vzorku :** 10.8.2020 - 18.8.2020**Číslo jednací :** ZU/09885/2020**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020**Spisový znak :** 2.0.4**Číslo objednávky :** OBJ2003**Informace o vzorku**

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>74778</b>	<b>Čas odběru:</b>	8:15
<b>Datum odběru:</b>	10.8.2020		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávská rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8975183N, 16.5712633E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

<b>Ukazatel</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Jednotka</b>	<b>TYP</b>	<b>Použitá metoda</b>	<b>Nejistota</b>
microcystin-LR	0,81	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	<0,12	mg/l	A	SOP OV 002	<sup>2</sup> -
BSK5	6,8	mg/l	A	SOP OV 005.01	<sup>2</sup> 15%
dusičnanový dusík	<1,1	mg/l	A	SOP OV 009.01	<sup>2</sup> -
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007	<sup>2</sup> -
NL (105°C)	31	mg/l	A	SOP OV 025.01	<sup>2</sup> 20%
pH	8,6	-	A	SOP OV 033	<sup>2</sup> 0,2
rozpuštěný kyslík	11,9	mg/l	N	titracně	<sup>2</sup> -

**Poznámka k odběru:** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

**Poznámky k analýze:**

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

**Upřesnění SOP**

SOP OV 002 (ČSN ISO 7150-1)

SOP OV 005.01 (ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)

SOP OV 007 (ČSN EN ISO 6878)

SOP OV 009.01 (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)

SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)

SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště):**

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace, "SA" zkouška v rozsahu akreditace subdodavatele  
 < výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenesе odpovědnost za tyto informace.

**Kontroloval:** Simona Rysová**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová**Počet stran:** 2**Dne:** 19.8.2020

Ing. Dagmar Pecáková  
 zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



konec protokolu



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
**Centrum hygienických laboratoří**  
**Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018**  
**Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

Příloha 8 – 17

## PROTOKOL č. 39618/2020

**Zákazník :** Pasohlávská rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 23725  
**Příjem vzorku :** 10.8.2020 12:30  
**Vyšetření vzorku :** 10.8.2020 - 19.8.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

### Informace o vzorku

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>74779</b>	<b>Datum odběru:</b>	10.8.2020	<b>Čas odběru:</b>	8:20
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda	<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávská rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8981594N, 16.5731753E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová	<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)				
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek	<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l				

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	1,45	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	<0,12	mg/l	A	SOP OV 002	<sup>2</sup> -
BSK5	8,2	mg/l	A	SOP OV 005.01	<sup>2</sup> 15%
dusičnanový dusík	<1,1	mg/l	A	SOP OV 009.01	<sup>2</sup> -
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007	<sup>2</sup> -
NL (105°C)	26	mg/l	A	SOP OV 025.01	<sup>2</sup> 20%
pH	8,6	-	A	SOP OV 033	<sup>2</sup> 0,2
rozpuštěný kyslík	10,0	mg/l	N	titračně	<sup>2</sup> -

**Poznámka k odběru:** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

#### Poznámky k analýze:

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

#### Upřesnění SOP

- SOP OV 002 (ČSN ISO 7150-1)
- SOP OV 005.01 (ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)
- SOP OV 007 (ČSN EN ISO 6878)
- SOP OV 009.01 (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)
- SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)
- SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště):****Příloha 8 – 17**

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace, "SA" zkouška v rozsahu akreditace subdodavatele  
< výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenesе odpovědnost za tyto informace.

**Kontroloval:** Simona Rysová**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová**Počet stran:** 2**Dne:** 19.8.2020Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz

konec protokolu



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
**Centrum hygienických laboratoří**  
**Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018**  
**Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

## PROTOKOL č. 39619/2020

**Zákazník :** Pasohlávká rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 23725  
**Příjem vzorku :** 10.8.2020 12:30  
**Vyšetření vzorku :** 10.8.2020 - 18.8.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

Informace o vzorku		
<b>Vzorek číslo:</b>	<b>74780</b>	
<b>Datum odběru:</b>	10.8.2020	<b>Čas odběru:</b> 8:25
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda	
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávká rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8987922N, 16.5747228E	
<b>Matrice:</b>	voda povrchová	
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam	
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)	
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek	
<b>Účel odběru:</b>	monitoring	
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l	

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	1,27	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	<0,12	mg/l	A	SOP OV 002	<sup>2</sup> -
BSK5	8,4	mg/l	A	SOP OV 005.01	<sup>2</sup> 15%
dusičnanový dusík	<1,1	mg/l	A	SOP OV 009.01	-
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007	<sup>2</sup> -
NL (105°C)	32	mg/l	A	SOP OV 025.01	<sup>2</sup> 20%
pH	8,6	-	A	SOP OV 033	<sup>2</sup> 0,2
rozpuštěný kyslík	12,3	mg/l	N	titračně	<sup>2</sup> -

**Poznámka k odběru:** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

#### Poznámky k analýze:

K filtrace vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

#### Upřesnění SOP

- SOP OV 002 (ČSN ISO 7150-1)
- SOP OV 005.01 (ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)
- SOP OV 007 (ČSN EN ISO 6878)
- SOP OV 009.01 (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)
- SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)
- SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště):**

<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace, "SA" zkouška v rozsahu akreditace subdodavatele < výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písavného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenesе odpovědnost za tyto informace.

**Kontroloval:** Simona Rysová

**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová

**Počet stran:** 2

**Dne:** 19.8.2020

Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



konec protokolu



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
**Centrum hygienických laboratoří**  
**Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018**  
**Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

## PROTOKOL č. 48269/2020

**Zákazník :** Pasohlávká rekreační s.r.o.  
 Pasohlávky 1  
 691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 27201  
**Příjem vzorku :** 7.9.2020 13:15  
**Vyšetření vzorku :** 7.9.2020 - 29.9.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

### Informace o vzorku

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>86190</b>	<b>Čas odběru:</b>	7:55
<b>Datum odběru:</b>	7.9.2020		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávká rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8972031N, 16.5704481E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	0,29	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	0,12	mg/l	A	SOP OV 002 <sup>2</sup>	10%
BSK5	14	mg/l	A	SOP OV 005.01 <sup>2</sup>	15%
dusičnanový dusík	1,1	mg/l	A	SOP OV 009.01 <sup>2</sup>	8%
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007 <sup>2</sup>	-
NL (105°C)	13	mg/l	A	SOP OV 025.01 <sup>2</sup>	20%
pH	8,8	-	A	SOP OV 033 <sup>2</sup>	0,2
rozpuštěný kyslík	6,0	mg/l	N	titračně <sup>2</sup>	-

**Poznámka k odběru:** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

#### Poznámky k analýze:

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

#### Upřesnění SOP

SOP OV 002	(ČSN ISO 7150-1)
SOP OV 005.01	(ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)
SOP OV 007	(ČSN EN ISO 6878)
SOP OV 009.01	(Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)
SOP OV 025.01	(ČSN EN 872, ČSN 75 7350)
SOP OV 033	(ČSN ISO 10523)

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace, "SA" zkouška v rozsahu akreditace subdodavatele  
< výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboroř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboroř nenesе odpovědnost za tyto informace.

**Kontroloval:** Simona Rysová**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová**Počet stran:**

2

**Dne:** 29.9.2020Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz

konec protokolu



**PROTOKOL č. 48275/2020**

**Zákazník :** Pasohlávká rekreační s.r.o.  
Pasohlávky 1  
691 22 Pasohlávky

**Číslo zakázky :** 27201  
**Příjem vzorku :** 7.9.2020 13:15  
**Vyšetření vzorku :** 7.9.2020 - 29.9.2020  
**Číslo jednací :** ZU/09885/2020  
**Číslo spisu :** S-ZU/09885/2020  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** OBJ2003

**Informace o vzorku**

<b>Vzorek číslo:</b>	<b>86191</b>	<b>Čas odběru:</b>	8:05
<b>Datum odběru:</b>	7.9.2020		
<b>Název vzorku:</b>	povrchová voda		
<b>Místo odběru:</b>	Pasohlávky, Pasohlávká rekreační, s.r.o., Velká laguna, v okolí souřadnic 48.8984514N, 16.5738681E		
<b>Matrice:</b>	voda povrchová		
<b>Vzorkoval:</b>	Smejkal Adam		
<b>Metoda vzork.:</b>	SOP VZ OV 005 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-4, ČSN EN ISO 5667-6, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)		
<b>Způsob odběru:</b>	prostý vzorek		
<b>Účel odběru:</b>	monitoring		
<b>Množství vzorku:</b>	cca 2,5 l		

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
microcystin-LR	0,26	µg/l	SA	SOP M/53 (ČSN ISO 20179)	-
amoniakální dusík	0,12	mg/l	A	SOP OV 002 <sup>2</sup>	10%
BSK5	13	mg/l	A	SOP OV 005.01 <sup>2</sup>	15%
dusičnanový dusík	1,2	mg/l	A	SOP OV 009.01 <sup>2</sup>	8%
fosfor celkový	<0,050	mg/l	A	SOP OV 007 <sup>2</sup>	-
NL (105°C)	18	mg/l	A	SOP OV 025.01 <sup>2</sup>	20%
pH	8,9	-	A	SOP OV 033 <sup>2</sup>	0,2
rozpuštěný kyslík	6,3	mg/l	N	titračně <sup>2</sup>	-

**Poznámka k odběru:** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

**Poznámky k analýze:**

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti póru 0,7 - 1,3 µm.

**Upřesnění SOP**

- SOP OV 002 (ČSN ISO 7150-1)  
SOP OV 005.01 (ČSN EN ISO 5815-1; ČSN EN 1899-2)  
SOP OV 007 (ČSN EN ISO 6878)  
SOP OV 009.01 (Vodní hospodářství 12/1977 – řada B, 319-320)  
SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)  
SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace, "SA" zkouška v rozsahu akreditace subdodavatele  
< výsledek pod mezi stanovitelností, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenesе odpovědnost za tyto informace.

**Kontroloval:** Simona Rysová**Protokol vyhotobil:** Simona Rysová**Počet stran:** 2**Dne:** 29.9.2020

Ing. Dagmar Pecáková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



---

konec protokolu

---